

위치	오류유형	수정 전	수정 후
88~88p 번호 : 58	문제-본문	답 : ② 효율이 좋아지므로	답 : ③ 부하전류가 증가하므로

도서의 오류로 학습에 불편드린 점 진심으로 사과드립니다.
더 나은 도서를 만들기 위해 노력하는 시대교육그룹이 되겠습니다.