

| 위치                        | 오류유형      | 수정 전                                                                                                                           | 수정 후                                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17~17p<br>TIP             | 개념, 공식-설명 | <p><b>흑연을 구상화하는 방법</b></p> <p>황(S)이 적은 선철을 용해한 후 Mg, Ce, <b>C</b> 등을 첨가하여 제조하는데, 흑연이 구상화되면 보통주철에 비해 강력하고 점성이 강한 성질을 갖게 한다.</p> | <p><b>흑연을 구상화하는 방법</b></p> <p>황(S)이 적은 선철을 용해한 후 Mg, Ce, <b>Ca</b> 등을 첨가하여 제조하는데, 흑연이 구상화되면 보통주철에 비해 강력하고 점성이 강한 성질을 갖게 한다.</p>                  |
| 33~33p<br>(1) 재료시험의<br>분류 | 오타        | <p><b>충격시험</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>브리넬경도</li> <li>비커스경도</li> <li>로크웰경도</li> <li>쇼어경도</li> </ul>         | <p><b>충격시험</b></p> <p>↓</p> <p><b>경도</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>브리넬경도</li> <li>비커스경도</li> <li>로크웰경도</li> <li>쇼어경도</li> </ul> |

도서의 오류로 학습에 불편드린 점 진심으로 사과드립니다.  
더 나은 도서를 만들기 위해 노력하는 시대교육그룹이 되겠습니다.