

위치	오류유형	수정 전	수정 후
32p 부록 32페이지 번호 : 27	문제-본문	27 전기설비의 사고 예방법으로 틀린 것은?	27 임야화재에 큰 영향을 미치는 주요 3요소가 아닌 것은?
118p 부록 118페이지 번호 : 5	문제-본문	정답 ④	정답 ③
		해설 사상자 및 사상된 장소의 상황은 인면피해조사 항목에 해당한다.	해설 피해소방대상물의 소손면적, 동수, 이재세대의 상황은 선착대가 아닌 화재조사관이 조사할 사항이다.
		수정 사유	정답 및 해설 오류
119p 부록 119페이지 번호 : 11	문제-본문	11번 문제 누락	11. 여러 동의 인접한 건물이 소손되어 있는 화재현장에서 발화건물 판정을 위한 일반적인 조사요령에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? ① 화재현장 전체의 연소방향은 가급적 낮은 쪽에서 높은 쪽을 바라보며 파악한다. ② 각 건물의 연소방향은 타다 멈춘 부분 또는 연소강약이 명확한 부분부터 파악한다. ③ 타서 허물어진 부분을 보고 연소방향을 추정할 수 있다. ④ 복수의 건물이 소손되어 있으면 인접동 간격, 외벽구조, 개구부상황 등으로부터 원소상황을 파악한다. 해설 화재현장 전체의 연소방향은 높은 쪽에서 낮은 쪽을 바라보며 파악한다.
		수정 사유	11번 문제가 누락되었습니다.
122p 부록 122페이지 하단 번호 : 25	정답	25 ①	25 ②
		수정 사유	정답 오류

도서의 오류로 학습에 불편드린 점 진심으로 사과드립니다.
더 나은 도서를 만들기 위해 노력하는 시대교육그룹이 되겠습니다.