위치	오류유형	수정 전	수정 후
17~17p TIP	개념,공식-설명	**흑연을 구상화하는 방법** 황(S)이 적은 선철을 용해한 후 Mg, Ce, C 등을 첨가하여 제조하는데, 흑연이 구상화되면 보통주철에 비해 강력하고 점성이 강한 성질을 갖게 한다.	**흑연을 구상화하는 방법** 황(S)이 적은 선철을 용해한 후 Mg, Ce, Ca 등을 첨가하여 제조하는데, 흑연이 구상화되면 보통주철에 비해 강력하고 점성이 강한 성질을 갖게 한다.
33~33p (1) 재료시험의 분류	오타		

도서의 오류로 학습에 불편드린 점 진심으로 사과드립니다.
더 나은 도서를 만들기 위해 노력하는 시대교육그룹이 되겠습니다.