위치	오류유형	수정 전	수정 후
456~456p 번호 : 1	해설		해설 중 폭굉 시 연소속도 : 1,000~3,500m/s

도서의 오류로 학습에 불편드린 점 진심으로 사과드립니다.
더 나은 도서를 만들기 위해 노력하는 시대교육그룹이 되겠습니다.