

| 위치                    | 오류유형  | 수정 전                                         | 수정 후                                                                                           |
|-----------------------|-------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100p<br>15줄 번호 : 4번   | 문제-본문 | 두께 5cm, 열전도도 60kcal/m·hr·℃인 금속벽의 한 쪽에서는 ~    | 두께 10cm, 열전도도 60kcal/m·hr·℃인 금속벽의 한 쪽에서는 ~                                                     |
| 100p<br>20줄 번호 : 4    | 문제-본문 | $\sim = 1/600 + 0.05/40 + 1/1,800 = 7/1,800$ | $\sim = 1/600 + 0.1/60 + 1/1,800 = 7/1,800$                                                    |
| 180p<br>5줄 번호 : 7     | 문제-본문 | ④ H=22.4/α                                   | ④ H=α/22.4                                                                                     |
| 199p<br>1줄 번호 : 3     | 문제-본문 | 03 지름 1.5m, 폭 0.48m의 2개 날개 ~                 | 03 지름 2.4m의 탱크 내에 비중 1.2, 점도 200cP의 액체를 지름의 70% 깊이에 해당하는 만큼 넣었다. 이것을 지름 1.5m, 폭 0.48m의 2개 날개 ~ |
| 228p<br>12줄<br>필수확인문제 | 문제-본문 | 답 누락                                         | 답 ⑤                                                                                            |

도서의 오류로 학습에 불편드린 점 진심으로 사과드립니다.  
더 나은 도서를 만들기 위해 노력하는 시대교육그룹이 되겠습니다.