







위치	오류유형	수정 전	수정 후
579~579p 나)전기회도로변경	문제-본문	수정 전 	
		수정 후 3번 라인에 타이머를 달아야 함 	

위치	오류유형	수정 전	수정 후
582~582p 풀이	문제-본문	수정 전 	수정 후 

위치	오류유형	수정 전	수정 후
583~583p 나) 전기회도로 변경	문제-본문	수정 전 나) 전기회로도 변경 	수정 후 나) 전기회로도 변경 

도서의 오류로 학습에 불편드린 점 진심으로 사과드립니다.
더 나은 도서를 만들기 위해 노력하는 시대교육그룹이 되겠습니다.